
MidwestTech | Terex Telelift 4017 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0404.5000

TEREXLIFT

Telelift 4017

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO



Part No	**57.0404.5000**
Rev. 7	**11/2008**
From serial number	**10645**
To serial number	**19295**

TEREXLIFT srl - 06019 UMBERTIDE - ITALY - Tel. +39 075 941811 - Telefax +39 075 9415382

Order the manual at mid-west-tech.com >

ITALIANO

INTRODUZIONE	pagina	4
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI	pagina	6
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI	pagina	9
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI	pagina	10
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI	pagina	a seguire
TAVOLE RICAMBI	pagina	a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE	pagina	a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO	pagina	a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION	page	4
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION	page	6
EXPLANATION OF SYMBOLS USED	page	9
ORDERING PARTS	page	10
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES	page	and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS	page	and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS	page	and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS	page	and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION	page	4
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE	page	6
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES	page	9
CONSIGNES POUR LA COMMANDE	page	10
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE	page	à suivre
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE	page	à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE	page	à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE	page	à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG	Seite	4
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT	Seite	6
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE	Seite	9
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG	Seite	10
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN	Seite	anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN	Seite	anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN	Seite	anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE	Seite	anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION	página	4
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS	página	6
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS	página	9
INSTRUCCIONES DE PEDIDO	página	10
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA	página	a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS	página	a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS	página	a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO	página	a cont.

MidWestTech | Terex Telelift 4017 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0404.5000

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
1	637650	2	FUSIBILE 3A	FUSE	FUSIBLE	SICHERUNG	FUSIBLE			
2	07.0703.0193	1	FUSIBILE 5A	FUSE	FUSIBLE	SICHERUNG	FUSIBLE			
3	634972	4	FUSIBILE 7,5A	FUSE	FUSIBLE	SICHERUNG	FUSIBLE			
4	634974	15	FUSIBILE 10A	FUSE	FUSIBLE	SICHERUNG	FUSIBLE			
5	634973	5	FUSIBILE 15A	FUSE	FUSIBLE	SICHERUNG	FUSIBLE			
6	07.0703.0485	21	RELE'	RELAY	RELAIS	RELAIS	RELÉ			
7	07.0703.0487	1	RELE'	RELAY	RELAIS	RELAIS	RELÉ			
8	56.0021.0057	1	SCHEDA COMPLETA	CARD	CARTE	KARTE	FICHA			
9	56.0021.0040	1	RELE'	RELAY	RELAIS	RELAIS	RELÉ			
10	07.0703.0486	1	RELE'	RELAY	RELAIS	RELAIS	RELÉ			

MidWestTech | Terex Telelift 4017 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0404.5000

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
37	639643	8	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
38	07.0709.0118	16	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
40	07.0709.0065	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
41	07.0709.0103	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
42	639645	16	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	GEWINDESTIFT	PRISIONERO			
43	637567	16	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
44	639646	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
45	07.0709.0104	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
46	634546	4	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
49	639647	2	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
50	633204	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
53	07.0709.0119	8	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	GEWINDESTIFT	PRISIONERO			
54	07.0709.0070	8	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
55	07.0709.0071	8	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
57	640728	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
57	640729	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
57	640730	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
58	07.0709.0072	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
60	07.0709.0105	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
61	07.0709.0396	8	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	GEWINDESTIFT	PRISIONERO			
62	07.0709.0397	8	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
65	07.0709.0381	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
66	07.0709.0382	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
72	07.0709.0365	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			

MidWestTech | Terex Telelift 4017 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0404.5000

Order the manual at mid-west-tech.com >

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	*DESCRIPTION*	*DESIGNATION*	*BENENNUNG*	*DENOMINACIONES*	NOTE Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
40	07.0709.0065	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
41	07.0709.0103	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
42	639645	16	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	GEWINDESTIFT	PRISIONERO			
43	637567	16	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
44	639646	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
45	07.0709.0104	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
48	634546	4	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
49	639647	2	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
50	633204	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
53	07.0709.0119	8	PRIGIONIERO	STUD	PRISONNIER	GEWINDESTIFT	PRISIONERO			
54	07.0709.0070	8	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
56	07.0709.0071	8	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
57	640728	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
57	640729	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
57	640730	2	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
58	07.0709.0072	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
60	07.0709.0105	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
65	07.0709.0381	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
66	07.0709.0382	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
72	07.0709.0365	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			

MidWestTech | Terex Telelift 4017 Telehandler Parts Manual | Publication 57.0404.5000

Order the manual at mid-west-tech.com >