ILLUSTRATED PARTS LIST

KUBOTA

KX71

EXCAVATOR



Kubota

Order the manual at mid-west-tech.com >

CONTROL LEVER (LEVER RH)

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	68311-65440	LEVER RH	1				0.4	0.88
020	68311-65250	PIN	1				0.1	0.22
030	01023-60612	BOLT	1				0.008	0.0176
040	68311-65260	PIN	1				0.14	0.308
050	68748-65550	BEARING NEEDLE	1				0.03	0.066
060	08141-06002	BEARING BALL	2				0.029	0.0638
070	04611-00320	CIR CLIP INTERNAL	2				0.002	0.0044
080	01125-60816	BOLT	1				0.01	0.022
090	68311-65450	BRACKET RH	1				0.7	1.54
100	08511-01010	BUSH	2				0.003	0.0066
110	01133-61016	BOLT	4				0.018	0.0396
120	68311-65480	BRACKET RH	1				0.8	1.76
130	08511-01410	BUSH	2				0.005	0.011
140	01133-61016	BOLT	3				0.018	0.0396
150	68328-65320	LEVER RH	1			CANOPY TYPE	0.43	0.946
150	68329-65320	LEVER RH	1			CABIN TYPE	0.414	0.9108
160	02174-60160	NUT	1				0.02	0.044
170	68541-65280	GRIP	1	<=11721			0	0
170	68541-65282	GRIP	1	>=11722	←		0.1	0.22
180	68311-65350	BELLOWS	1				0.2	0.44
190	68161-65362	PIN JOINT	1				0.001	0.0022
200	05525-50500	PIN SNAP	1				0	0
210	68311-65212	ADAPTER	1				0.11	0.242
220	68311-65560	CABLE	1				0.9	1.98
230	68311-65230	JOINT UNIVERSAL	1				0.06	0.132
240	02114-60080	NUT	1				0.002	0.0044
250	04512-60080	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
260	68161-65362	PIN JOINT	1				0.001	0.0022
270	05525-50500	PIN SNAP	1				0	0
280	68311-65212	ADAPTER	1				0.11	0.242
290	68311-65170	CABLE	1				0.64	1.408
300	68311-65230	JOINT UNIVERSAL	1				0.06	0.132
310	02114-60080	NUT	1				0.002	0.0044
320	04512-60080	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044

MidWestTech | Kubota KX71 Excavator Parts Manual | Publication KX71 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	68391-63140	FLANGE SUCTION	3				0.78	1.716
020	04811-10240	O RING	3				0.001	0.0022
030	01023-60655	BOLT	12				0.013	0.0286
040	68741-63290	FLANGE	2				0.57	1.254
050	68741-63290	FLANGE	1				0.57	1.254
060	04810-00200	O RING	3				0	0
070	01023-60650	BOLT	12				0.015	0.033
080	06312-10030	PLUG	3				0.029	0.0638
090	68351-68540	ADAPTER	1				0	0
100	68131-61750	ELBOW	1				0.11	0.242
110	68191-92560	ADAPTER	1				0.1	0.22
120	68391-63110	HOSE SUCTION	1				0.74	1.628
130	36919-04590	CLIP HOSE	4	<=11726			0.05	0.11
130	36919-04590	CLIP HOSE	2	>=11727			0.05	0.11
140	68391-63120	PIPE SUCTION	1				3	6.6
150	01135-61025	BOLT	2				0.04	0.088
160	68391-63130	HOSE SUCTION	3				0.27	0.594
170	68311-72830	HOSE CLAMP(-)	12	<=11726			0.03	0.066
170	68311-72830	HOSE CLAMP(-)	6	>=11727			0.03	0.066
180	68391-63230	HOSE	1				1.85	4.07
190	68391-63240	HOSE	1				1.85	4.07
200	68391-63250	HOSE	1				0.92	2.024
210	68391-63260	HOSE	1				0.018	0.0396

MidWestTech | Kubota KX71 Excavator Parts Manual | Publication KX71 Order the manual at mid-west-tech.com >

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

REF.No	Part No.	Description	Q'ty	S.No.	I/C	REMARKS	Weight (kgf)	Weight (lb)
010	68311-68130	CLAMP	1				0.11	0.242
020	01173-61060	BOLT	1				0.04	0.088
030	68311-68160	COLLAR	1				0.02	0.044
040	04512-60100	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
050	02118-60100	NUT	1				0.006	0.0132
060	68311-68110	CUSHION	2				0.03	0.066
070	68311-68120	CUSHION	1	<=11721			0.01	0.022
070	68311-68170	CUSHION	1	>=11722	←		0.016	0.0352
080	68311-68130	CLAMP	1				0.11	0.242
090	01173-61070	BOLT	1				0.043	0.0946
100	04512-60100	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
110	68311-68140	COLLAR	1				0.04	0.088
120	68311-68120	CUSHION	1	<=11721			0.01	0.022
120	68311-68170	CUSHION	1	>=11722	←		0.016	0.0352
120	68311-68790	CUSHION	1	>=11896	←		0.03	0.066
130	68311-68150	CUSHION	1	<=11895			0.015	0.033
130	69251-63920	CUSHION	1	>=11896	←		0.03	0.066
140	68311-68130	CLAMP	1	<=11895			0.11	0.242
140	68311-68770	CLAMP	1	>=11896	←		0.11	0.242
150	01173-61060	BOLT	1				0.04	0.088
160	68311-68160	COLLAR	1	<=11895			0.02	0.044
160	68311-68780	COLLAR	1	>=11896	←		0.015	0.033
170	04512-60100	WASHER SPRING	1				0.002	0.0044
180	02118-60100	NUT	1				0.006	0.0132
190	68311-68510	CUSHION	1				0.1	0.22
200	68311-68520	CUSHION	1				0.2	0.44
210	68311-68530	CUSHION	1				0.001	0.0022
220	68318-68570	CLAMP	1				0.32	0.704
230	68318-68580	CLAMP	1				0.43	0.946
240	68191-21190	BOLT HEX-SOC-HD	2				0.02	0.044
250	01133-61020	BOLT	2				0.02	0.044

MidWestTech | Kubota KX71 Excavator Parts Manual | Publication KX71 Order the manual at mid-west-tech.com >